



**1300 Veerspanner set (2)**

- past op Mac Pherson schokbreker veerpoten
- met ingebouwde veiligheidsborgpallen die voorkomen dat de veerspanner kan loskomen van de veerwinding
- gesmede bekken en gehard stalen spindel
- speciaal gevormde bekken voor uitstekende passing in de veerwindingen

**Handleiding veerspannerset**

Raadpleeg altijd eerst het werkplaatshandboek !

De Mac Pherson veer kan snel en doeltreffend samengedrukt worden, waarna u de schokbreker, veer, veerpoot of veerschotels kunt vervangen.

1. De draadspindel moet schoon zijn en altijd eerst goed ingevet worden.
2. Bevestig de veerspanners zo op de Mac Pherson veer, dat de haken haak grip hebben op de laatste volledige veerwinding.
3. Controleer of de draadspindels correct in de schuifstukken zitten.
4. Draai de veerspanner handvast aan.
5. Belangrijk: gebruik de veiligheidsborgpennen gemonteerd in de enkele haak. Druk de kogelvergrendeling vast in het schuistuk. Doe dit uit veiligheidsoverwegingen. Een veer kan vettig zijn. De veiligheidsborgpen voorkomt wegspringen van de veerspanners. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, dus monteer altijd alle veiligheidsborgpennen !
6. Draai de zeskantbouten van de spindels beurtelings en gelijkmatig in. Meestal is circa 8 cm indraaien voldoende.
7. Verwijder eerst de bovenste stofkap van de Mac Pherson veerpoot, vervolgens de moer, veerzitting en veerschotel.
8. Verwijder nu de veer.
9. Montage gebeurt in omgekeerde volgorde. Let erop dat de alleruiterste veerwinding op de juiste plaats in de veerschotel terecht komt. Draai de zeskantbouten beurtelings en gelijkmatig los. Demonteer dan de veiligheidspennen en neem de veerspanners los.

Belangrijk:

10. Verwijder al het gebruikte gereedschap.